

Commune : GRUISSAN
Site : GRAZEL

Classement issu de la période 2020 à 2023 : **Qualité Excellente**



Contrôle sanitaire réalisé le 08 juillet 2024 à 13h04

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

AGUA DE BUENA CALIDAD

Mesures et observations réalisées lors du prélèvement :

Température de l'air (°C) :	22,8	Température de l'eau (°C) :	23,9
Météo du jour :	Soleil	Fréquentation :	Faible
Force du vent (degré beaufort) :	3	Direction du vent :	Est

Résultats de l'analyse laboratoire :

Escherichia coli (par 100 ml) :	<15
Entérocoques intestinaux (par 100 ml) :	<15

Qualité de l'eau	Critères de qualité		
	Bonne	Moyenne	Mauvaise
Escherichia coli	Moins de 100	Entre 100 et 1000	Supérieur à 1000
Entérocoques intestinaux	Moins de 100	Entre 100 et 370	Supérieur à 370

AFFICHAGE DU DOCUMENT OBLIGATOIRE

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale de l'Aude
14, rue du 4 septembre BP 48
11021 CARCASSONNE Cedex

www.occitanie.ars.sante.fr

Pour en savoir plus sur la qualité
de l'eau de votre site de baignade
<http://baignades.sante.gouv.fr>

